


Centrale P&P Box Déformation

Réduisez vos déformations en temps réel



- Plug and Play
- Lecture directe
- La plus performante

	Autoclave	Continu	Micro ondes
Facilité d'utilisation	●●●●○	○○○○○	○○○○○
Répétabilité de mesure	●●●●○	○○○○○	○○○○○
Précision terrain	●●●●○	○○○○○	○○○○○
Rapidité d'exploitation	●●●●○	○○○○○	○○○○○




PRACTIQUE

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
15:14:47	15:26:25	16:21:08	17:14:23	
10.4	10.9	3.1	-2.4	
-0.2	-3.9	-4.5	-5.0	
15:10:50	15:43:21	17:07:44	17:10:02	



Centrale P&P Box Déformation



Réduisez vos déformations en temps réel

Performances

Boîtier 2 à 3 voies en standard
Affichage et acquisition des valeurs suivantes :
Déformation : course de 40 mm, sensibilité 0,1 mm
Pression : -1 à +5 bar, précision +/- 30 mbar
Possibilité d'adaptation sur autoclave rotatif
Valeurs calculées : Diff. pressions
Écran couleur de 3,7 pouces, tactile et étanche (IP 66)

Particularités

Toutes fonctions et affichages accessibles en temps réel
Acquisition et visualisation autonome des données
Calculs instantanés différentiel de pressions
Présentation des données sous forme : numérique, graphique, statistique
Pilotage assisté : déformation, différentiel de pressions, reconstruction de barèmes
Données en .csv accessibles sur carte SD
Alimentation sur secteur
Absence totale d'entretien
Fonctionnement sans ordinateur relié



Applications

Changement matériaux
Élimination de déformations
Économie matière

